



Legende

Ergebnisse

Vitalität der Eichen

- A - voll vital
- B - eingeschränkt vital (< 50 % der Krone nicht belaubt)
- C - eingeschränkt vital (> 50 % der Krone nicht belaubt)
- D - abgestorben/Totholz

Nachweise Heldbock

- Heldbock-Verdacht

Fremddaten

- Nachweis über Video (BUND, 22.07.2022)
- 4 Schlupflöcher (Reißmann 2022)

Untersuchungsgebiete

- Maßnahmenfläche Nutzungsverzicht
- Rodungsfläche



Simon & Widdig GbR
Büro für Landschaftsökologie

Hannah-Arendt-Straße 4 • 35037 Marburg

Tel.: 06421 - 9 71 29-0 • Fax: 06421 - 9 71 29-90
Email: buero@simon-widdig.de
www.simon-widdig.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	Dez. 2022	Ebert
gezeichnet:	Dez. 2022	Albrecht
geprüft:	Dez. 2022	Widdig
	Datum	Unterschrift



Unterlage Nr.:
Blatt Nr.: 1/1
Hessen ID: 03712
Datum
Zeichen

**A 66 / 661 Tunnel Riederwald mit
AD Erlenbruch und AS Borsigallee**

Vorkommen des Heldbocks

Straße: BAB A 66
Beginn: zw. NK 5818 119 und NK 5818 126
Ende: zw. - und NK 5818 056

Karte 2: Vitalität der Eichen

Maßstab: 1 : 3.500